

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17.03-2885.43	FECHA:	24/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17.03-2885.43	FECHA:	24/06/2024



SUSTITUCIÓN DE DUCTO + ACCESORIOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la ODS



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

