

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP PROFA. HERLINDA LOPEZ HERNANDEZ DE VELASQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CARIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2949-42	FECHA:	04/03/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: 14.3 Sustitución de tubería pvc línea principal aguas negras



Foto 3: 14.9 sustitución de tubería línea principal.




Foto 4: 17.12 sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto 5: 4.3 sustitución de puerta



Foto 6: 6.1 reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo EODP BARRIO CARIDAD	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP PROFA. HERLINDA LOPEZ HERNANDEZ DE VELASQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CARIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2949-42	FECHA:	04/03/2024



Foto1: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: 5.6 sustitución de balcones de metal



Foto 3: 17.11 reparación de cableado eléctrico




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE EODP BARRIO CARIDAD	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

