3



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS: PREVIO X		DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Petén	ми	INICIPIO:	San Be	nito	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOR M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		Barrio Bellos Horizontes		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3457-43	FECHA:		04/03/2024		
Foto1: sustitucion de 7 inodoros			Foto 2: pintura en muros interiores			
<u></u>						
Foto 3: sustitucion de ceramica			Foto 4: sustitucion de barandas de metal			
	de cableado electrico y accesorios		Foto 6:			108 402
_ \ \ \ \ \	ngelita Escobar Ampalana	T CIONO) A			IRECCIÓN E
	Firma y sello del Presidente de la OPF ESCUELA OFIC RURAL MIXT		, ,	Firma y Sell	o Director Centro Educativo Público	CENITO PE