



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOR M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Bellos Horizontes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3457-43	FECHA:	4/03/2024



Foto1: sustitucion de 7 inodoros



Foto 2: pintura en muros interiores



Foto 3: sustitucion de ceramica



Foto 4: sustitucion de barandas de metal



Foto 5: reparacion de cableado electrico y accesorios




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Daniela Angelita Escobar Ambel*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

