



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO BELLOS HORIZONTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BELLOS HORIZONTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3457-43	FECHA:	23/04/2024



Foto1: Sustitucion de inodoros



Foto 2: pintura en muros interior y exterior



Foto 3: sustitucion de chapas



Foto 4: sustitucion de piso ceramico



Foto 5: sustitucion de baranda de metal



Foto 6: - reparacion de cableado electrico. - sustitucion de plafoneras - sustitucion de toma corrientes. - sustitucion de interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniela Angelita Escobar Amador

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

