

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO BELLOS HORIZONTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BELLOS HORIZONTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3457-43	FECHA:	29/04/2024




Foto1: Sustitucion de inodoros



Foto 2: pintura en muros interior y exterior



Foto 3: sustitucion de chapas




Foto 4: sustitucion de piso ceramico



Foto 5: sustitucion de baranda de metal



Foto 6: - reparacion de cableado electrico. - sustitucion de plafoneras - sustitucion de toma corrientes. - sustitucion de interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniela Angelita Escobar Am

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

