



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión:

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3471-42	FECHA:	10/06/2024




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Mantenimiento de estructura de puertas de metal




Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: fabricación e intalación de puertas de rejas



Foto 5: Impermeabilización de Losa.



Foto 6: Mantenimiento de portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saura mazariégoz
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3471-42	FECHA:	10/06/2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral




Foto 8: Pintura en muros exteriores



Foto 9: Sustitución de Lámparas 2 X 40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sauva mazaciegas

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

