



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3471-42	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Mantenimiento de Estructura Puertas de Metal



Foto 3: Mantenimiento de Balcones de metal



Foto 4: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 6: Impermeabilización de Losa.



Foto 6: Mantenimiento de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y serializar el número de hojas.

Sayra Mazaiegos

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3471-42	FECHA:	10/06/2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral



Foto 8: Pintura en muros exteriores



Foto 9: Sustitución de lámparas 2 X 40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gina Mazariagos

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

