

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3471 - 42	FECHA:	10/06/2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral



Foto 8: Pintura en Muros exteriores.



Foto 9: Sustitución de lámparas 2 X 40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><u>Saura mazañegos</u> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><u>[Signature]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3471 - 42	FECHA:	10/06/2024




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: Mantenimiento de estructura de puertas de metal




Foto 3: Mantenimiento de Balcones de Metal.



Foto 4: Fabricacion e instalacion de puertas de rejas.



Foto 5: Impermeabilización de losa



Foto 6: Mantenimiento de portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saura mazariegos
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

