



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | San Benito |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio la Democracia |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 170334742 | FECHA: | 4/03/2024 |




Foto1: 11.Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzin calibre 26, 40 de 21 pies y 40 de 17 pies y 1.2 sustitución de Capote de lámina para lámina troquelada.




Foto 2: 12.1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: 4.2 Sustitución de chapa 4.3 Sustitución de puerta



Foto 4: 4.2 Sustitución de chapa 4.3 Sustitución de puerta



Foto 5: 4.2 Sustitución de chapa 4.3 Sustitución de puerta



Foto 6: 4.2 Sustitución de chapa 4.3 Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p><i>Josefm Ernestina Fernandez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> | | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> | |
|--|--|--|--|