

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	11/06/2024



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Julia Haydee G. N.*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


BR-FCR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	22/09/2014



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones aplicación de pintura)



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a balcones de metal



Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías, siempre y cuando se agregen el número de hojas.

*Solva Haydee G. G.*  
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE FICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peñín	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	11/06/2024



Mantenimiento a balcones de metal




Mantenimiento a balcones de metal




Sustitución de chapa



Sustitución de chapa



Sustitución de chapa



Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas. Actualizar el número de hojas.

Julia Hawick E.M.



[Signature]



Firma y Sello Dirección de Educación Pública





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Potón	MUNICIPIO	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EDDP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA	11/06/2024



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos con el número de control de número de hojas.

*Julia Haydee G. A.*  
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

