



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	26/06/2024



Mantenimiento a Estructura (lijado,cambio de tubo,cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a Estructura (lijado,cambio de tubo,cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a Estructura (lijado,cambio de tubo,cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Mantenimiento a Estructura (lijado,cambio de tubo,cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



mantenimiento a balcones de metal.



mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Haydee G.M.

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3822-42	FECHA:	26/05/2024



mantenimiento a balcones de metal.



mantenimiento a balcones de metal.



sustitucion de chapa



sustitucion de chapa



sustitucion de chapa



Sustitucion de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
--	---





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Patén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	26/06/2024




Sustitución de piso de torta de concreto.



Sustitución de piso de torta de concreto.



Sustitución de piso de torta de concreto.



Pintura en muros exteriores e interiores.



Pintura en muros exteriores e interiores.



Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y finalizar el número de hojas.

Sylvia Haydee G. N.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

