



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrío Panorama II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	26/07/2024




mantenimiento a balcones de metal.




mantenimiento a balcones de metal.




sustitución de chapa



sustitucion de chapa



sustitucion de chapa



Sustitucion de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Julia Haydee G.M.

Firma y sello del Presidente de EODP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panorama !!
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 03 - 3822 - 42	FECHA:	26/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juliathayra G.M.
Firma y sello del Presidente de la EODP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

