



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Panorama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-3829-43	FECHA:	15/04/2024



sustitucion de piso ceramico



sustitucion de accesorios de inodoro



reparacion de cableado principal



sustitucion de plafoneras



sustitucion de toma corrientes dobles



mantenimiento a estufs rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Iliana Martínez
Firma y sello del Presidente del COP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

