

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Villa Hermosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Villa Hermosa, San Benito, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-41-69	FECHA:	26/08/2024




Foto 1: Sustrucción de flípones y tablero de flípones, sustrucción de cableado eléctrico, cableado doble y tomacorrientes



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)



Foto 3: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 4: Sustrucción de banqueta de baños



Foto 5: Sustrucción línea principal aguas negras



Foto 6: Sustrucción de tapadera de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Villa Hermosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Villa Hermosa, San Benito, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-41-69	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Sustrucción balcones de metal



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzin caibre 26



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)




Foto 6: Sustrucción de flipones y tablero de flipones, sustrucción de cableado eléctrico, cableado doble y tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director

