



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacífico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0003-43	FECHA:	10 de Junio de 2024



Foto 1: Sustitucion de lamina, caPote y estructura de soPorte de metal.



Foto 2: Sustitucion de balcones de metal



Foto 3: Sustitucion de balcones de metal



Foto 4: Sustitucion de Piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitucion de Puerta de metal y sustitucion de Pila de cemento con dos lavaderos



Foto 6: Sustitucion de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

*Harmenesito Garza Aquino*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

