



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Petén</b>	MUNICIPIO:	<b>San Andrés</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Caserío El Pacifico</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>17-04-0003-43</b>	FECHA:	<b>10 de Julio de 2024</b>



Foto 1: Es ilustración muestra el avance que se esta logrando con la instalacion de las puertas de metal por metal.



Foto 2: Esta imagen muestra el avance del balconeado de toda la vuelta de la cocina.



Foto 3: Se cambio la torta de cemento anterior por esta nueva.



Foto 4: Sustitucion de lamina y capote.



Foto 5: Sustitución de costanera de metal por metal.



Foto 6: Sustitucion de estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hermenejildo Garcia A...*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

