



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacífico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0003-43	FECHA:	22 de Julio de 2024



Foto 1: Finalización del comedor escolar con torta de cemento, desayunoador, estufa rural, lavamanos, lavatrastos.



Foto 2: Finalización de la sustitución de costanera, lámina, tubos cuadrados y capote, todo fue instalado con material legítimo.



Foto 3: Finalización de la estructura.



Foto 4: Sustitución de la torta de cemento.



Foto 5: Finalización de los balcones de metal.



Foto 6: Finalización del comedor Escolar. Con sustitución de Láminas, capote, balcones, lavamanos, lavatrastos, puerta de metal y pintura en el interior y exterior del comedor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermenejildo Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

