

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés,
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corozal La Pasadita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0022-43	FECHA:	12/07/2024




Foto1: Sustitución de puertas.



Foto 2: Reparación y Cernido de pared.



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 5: Sustitución de estufa rural



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--