

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0037-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

