

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Nueva Esperanza, Caserío Cruce Dos Aguadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0037-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Sustitución de puerta.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada.



Foto 5: Mejoramiento de paredes.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Matilde Cruz Cac</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

