

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Nueva Esperanza, Caserío Cruce Dos Aguadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0037-43	FECHA:	18/12/2024



Foto 1: Finalización de la instalación de balcones alrededor de las aulas.



Foto 2: Finalización de las puertas de metal.



Foto 3: Finalización de estructura de techo de metal.



Foto 4: Finalización de la instalación de estructura de techo de lámina troqueada.



Foto 5: Finalización de mejoramiento de las paredes de las aulas.



Foto 6: Visualización de la finalización de las aulas, con todas sus mejoras en paredes, puertas y techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Matilde Cruz Cac</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	--	--