

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0067-42	FECHA:	28/10/2024



Foto1: Sustitucion e Instalacion del sistema electrico principal



Foto 2: sustitucion e Instalacion de plafoneras




Foto 3: Fabricacion e instalacion de balcones de ventanas



Foto 4: Sustitucion de lamina por lamina galvanizada aluzinc calibre 16




Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la U.E.  EDUARDO FLORES	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  ESCUELA OFICIAL DE BARRIOS BARRIO EL CENTRO SAN ANDRÉS, PETÉN
---	---