

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0067-42	FECHA:	2/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA



Foto 2: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL



Foto 3: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE VENTANAS




Foto 4: SUSTITUCION E INSTALACION DE BAÑOS LAVABLES




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo

 E.O.D.P.
 EDUARDO PION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

 ESCUELA OFICIAL DE NIÑOS
 BARRIO EL CENTRO
 SAN ANDRES, PETEN