



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andres
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Prof. Efraín Esteban Romero Baños, J.m	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro Aldea Sacpuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-0089-43	FECHA:	



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zulma Elizabeth García Sandoval
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

