

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andres
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Prof.Efrain Esteban Romero Baños, J.m	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro Aldea Sacpuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-0069-43	FECHA:	




Foto 1: cambio de ventanales en mal estado.



Foto 2: Aula piso en mal estado



Foto 3: Piso direccion en mal estado



Foto 4: Necesita mantenimiento la puerta de la direccion cambio de pintura..



Foto 5: Mantenimiento cambio de chapa del aula.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elma Elizabeth Concha Sutiloz
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director de Educación Pública

