

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andres
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Prof.Efrain Esteban Romero Baños, J.m	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro Aldea Sacpuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-0069-43	FECHA:	



Foto1: Retiro de los ventanales.



Foto 2: trabajo en el aula en la echada del material y aplanar bien.



Foto 3: hechada de piso de la direccio



Foto 4: hechandole material para tirar piso al aula




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público