

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andres
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Prof.Efrain Esteban Romero Baños, J.m	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro Aldea Sacpuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-0069-43	FECHA:	



Foto1: cambio ventanales de enfrente y atrás.



Foto 2: piso finalizado de aula



Foto 3: piso nuevo Direccion



Foto 4: mantenimiento puerta y cambio chapa, aula.





Foto 5: mantenimiento puerta Direccion.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	
---	---	---	---