



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA IXHUACUT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0071-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elda Ariminda yadquez Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA IXHUACUT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0071-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 7: LOSA DE PATIO



Foto 8: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 9: REPELLO EN MUROS



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA(SUJECCIÓN DE BALCONES)



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Aminda Vasquez Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

