

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rey Balantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1704007543 ✓	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada ✓



Foto 2: Fabricacion e instalación de ventanas de balcon ✓



Foto 3: Fabricación e instalacion de puerta de metal ✓



Foto 4: reparación de piso de cemento liquido ✓



Foto 5: Reparación de repello y cernidos de pared ✓



Foto 6: Sustitucion de lamparas ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Marta Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio rey Balantún ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1704007543 ✓	FECHA:	30/08/2024



Foto 7: Red de Agua potable



reparación de muro de contención




Foto 9: losa de patio



Foto 10: sustitución de ductos mas accesorios




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Marta Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

