

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Corozal, Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0078-43	FECHA:	18/06/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 3: Sustitución de puertas.



Foto 4: Sustitución de portón



Foto 5: Sustitución de balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rosita Elena Barriviera Felicitas</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

