



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>PETÉN</b>	MUNICIPIO:	<b>SAN ANDRÉS</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>E ORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Barrio Corozal, Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>17-04-0078-43</b>	FECHA:	<b>12/07/2024</b>



Foto 1: Cambio de cubierta de lámina



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de portón.




Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6: Sustitución de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
 DIRECCION