

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Corozal, Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0078-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puertas.



Foto 4: Sustitución de portón.



Foto 5: Sustitución de balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público