




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0081-43	FECHA:	4/03/2024

 <p>Foto 1: Estructura de techo deteriorada.</p>	<p>Foto 2:</p>
<p>Foto 3:</p>	<p>Foto 4:</p>
<p>Foto 5:</p>	<p>Foto 6:</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Otilia Cagel Te...</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0081-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Lamina de aulas en mal estado




Foto 2: Puertas deterioradas.



Foto 3: Aulas sin pintura y sucias.



Foto 4: Piso en mal estado.




Foto 5: Losa de Patio Deteriorada.




Foto 6: Sistema Electrico en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Otilia Caal Tec*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
C. O. P. F. Caserío Cruz Dos Aguadas  
San Andrés Petén

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
DIRECCIÓN  
SAN ANDRÉS, PETÉN  
CASERIO CRUCE DOS AGUADAS