

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA SACPUY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, ALDEA SACPUY.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0087-45	FECHA:	04 DE MARZO DE 2024




Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto corredor frontal de aula.




Foto 2: Sustrucción de balcones de metal




Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto corredor frontal de aula.




Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)





Foto 6: Sustrucción de Chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---