

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA SACPUY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, ALDEA SACPUY.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0087-45	FECHA:	04 DE MARZO DE 2024



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto corredor frontal de aula 1.



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto corredor frontal de aula 2.



Foto 3: Sustrucción de 4 balcones de metal, lado frontal.



Foto 4: Sustrucción de 3 balcones de metal, lado trasero.



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustrucción de Chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA SACPUY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, ALDEA SACPUY.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0087-45	FECHA:	04 DE MARZO DE 2024



Foto 1: Fundición de una banqueta de 20 metros cuadrados.



Foto Fundición de una banqueta de 20 metros cuadrados.



Foto 3: Fundición de una banqueta de 20 metros cuadrados.

Foto 4:

Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 6: Sustitución de Chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---