

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA SACPUY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, ALDEA SACPUY.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0087-45	FECHA:	09 DE ABRIL DE 2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto corredor frontal de aula 1.



Foto 2: ustitución de piso de torta de concreto corredor frontal de aula 2.



Foto 3: Sustitución de 4 balcones de metal, lado frontal.



Foto 4: Sustitución de 3 balcones de metal, lado trasero.



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujecciones, aplicación de pintura)




Foto 6: Sustitucion de Chapa




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA SACPUY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, ALDEA SACPUY.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0087-45	FECHA:	09 de Abril dE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

