

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>PETÉN</b>	MUNICIPIO:	<b>SAN ANDRÉS</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>INEB ALDEA SACPUY</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>BARRIO EL CENTRO, ALDEA SACPUY.</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>17-04-0087-45</b>	FECHA:	<b>19 DE ABRIL DE 2024</b>



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto corredor frontal de aula 1.



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto corredor frontal de aula 2.



Foto 3: Sustrucción de 4 balcones de metal, lado frontal.



Foto 4: Sustrucción de 3 balcones de metal, lado trasero.



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)






Foto 6: Sustrucción de Chapa




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA SACPUY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, ALDEA SACPUY.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0087-45	FECHA:	19 de Abril de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---