

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Parcelamiento Ixconop	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Ixconop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0088-43	FECHA:	30/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: SUSTITUCION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 5: Mantenimiento de Estructura (Lijado Cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura. / Instalación de puertas de Metal



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana / fabricación e instalación de ventana- balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda M Garcia A

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

