

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EOUM Eduardo Fión JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir, San Sndrés, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-008942	FECHA:	04/03/2024



Foto 1: Techo deteriorado, con múltiples agujeros.



Foto 2: Pizo con rajaduras y hoyos



Foto 3: Estructuras dañadas por el óxido





Foto 4: Pintura deteriorada interior y exterior



Foto 5: Cableado en detriero y focos quemados

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

