

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0105-45	FECHA:	27/08/2024



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO LIQUIDO



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN EL MÓDULO DE COCINA



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL EN VENTANA



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delio Ixom

Firma y sello del Presidente de la CRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

