



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO







DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | SAN ANDRES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL HABANERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-04-0453-43 | FECHA: | 11/10/2024 |



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Leslie Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | SAN ANDRES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO ELHANANERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-0453-53 | FECHA: | 13/11/2024 |



SUTITUCIÓN DE PUERTAS



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN A DEPOSITO DE AGUA DE 1,700 LITROS



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS AHORRADORAS



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leelie Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | SAN ANDRES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO ELHANANERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-0453-53 | FECHA: | 13/11/2024 |






MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público  |
|---|---|



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | SAN ANDERS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL HABANERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-04-0453-43 | FECHA: | 14/11/2024 |



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN




SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO




SUSTITUCIÓN DE PUERTA



MANTENIMIENTO EN COCINA RURAL



SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS AHORRADORAS



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leslie Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

