



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ELHANANERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-0453-53	FECHA:	1/12/2024



SUTITUCIÓN DE PUERTAS



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN A DEPOSITO DE AGUA DE 1,700 LITROS



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS AHORRADORAS



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Leslie Cortez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

