

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BACADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1054-43	FECHA:	09/09/2024




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA





SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

