



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA BACADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1054-43	FECHA:	22/10/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL EN VENTANA



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN



SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEP DE PADRES DE FAMILIA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

