

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1056-43	FECHA:	02/09/2024



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Sustitución de piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

