

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Prof. Efraín Esteban Baños JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacpuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1211-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de 2 puertas de metal




Foto 2: Sustitución de 2 chapas




Foto 3: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto en dos aulas



Foto 6: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marra Angélica Zúñiga Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público