


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Prof. Efraín Esteban Baños JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacpuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1211-43	FECHA:	25/10/2024



Mantenimiento a estructura puerta de metal (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitución de chapa



Mantenimiento a balcones de metal



Pintura en muros exteriores e interiores



Reparación de piso de torta de concreto



Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Angelica Tzuc Tzuc
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

