

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Prof. Efraín Esteban Baños JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacpuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1211-43	FECHA:	15/11/2024



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Sustitución de chapa



Mantenimiento a balcones de metal



Pintura en muros exteriores e interiores



Reparación de piso de torta de concreto



Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Anselica Galvez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

