

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2138-42	FECHA:	02 de Septiembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: Reparación de piso de cemento líquido.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Reparación de Sistema Eléctrico.



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Prestador de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público